

FOUNDRY CRUCIBLES


ЛИНЕЙКА ИЗОСТАТИЧЕСКИ ПРЕССОВАННЫХ ТИГЛЕЙ.

каталог продукции

ТИГЛИ ФОРМЫ А (малые размеры)

Тигель Наименование	Высота мм	Верхний диаметр мм	Нижний диаметр мм	Емкость (литры)	Условная емкость по латуни (меди) кг.
-------------------------------	-----------	-----------------------	----------------------	--------------------	---

Верхний диаметр мм



Примечание:

- 1. Рабочая емкость тигля =
- 90% полной емкости (в литрах) х удельный вес соответствующего металла.
- 2. Размеры зависят от производственных допусков.
- 3. Также доступны такие аксессуары, как нижняя подставка, муфельные кольца и верхние крышки.

Принятые обозначения:

Для изостатически прессованных графитовых тиглей: Форма A — AI ; Форма BU — BUI ; Форма TP — TPI ; Форма C — CYI.

Для изостатически прессованных карбидокремниевых (углеродное связующее) тиглей: Форма A — ACI ; Форма BU — BUCI ; Форма TP — TPCI ; Форма C — CCI .

AI-1	95	92	65	0.3	2.5
Al-2	120	110	75	0.6	4.8
Al-3	135	120	80	0.8	6.0
Al-4.1	140	115	75	0.7	5.2
Al-4	155	140	100	1.4	10.6
AI-5.1	150	125	85	0.9	6.7
AI-5	165	140	100	1.5	11.5
Al-6	175	140	100	1.6	12.2
AI-8	180	155	105	2.0	15.7
Al-10	200	175	120	2.5	19.6
Al-12	210	175	120	2.7	20.8
Al-14	225	175	120	2.9	22.6
Al-15	245	175	120	3.3	25.7
Al-16	230	215	130	4.3	33.3
Al-16L	240	215	130	4.5	35.1
Al-18	255	220	140	5.0	39.3
Al-18L	280	220	140	5.6	44.0
AI-20	265	230	140	6.1	47.8
AI-25	280	230	140	6.4	50.1
Al-25L	310	230	140	6.7	52.5
Al-30	290	255	165	7.7	60.4
Al-30L	310	255	165	8.4	65.8
AI-32S	325	245	175	7.6	59.8
Al-32	340	245	175	8.1	63.7
Al-34	360	245	175	8.7	68.4
AI-35	300	268	185	9.0	70.5
Al-40	315	268	185	9.6	75.2
AI-41	330	268	185	10.2	79.6
Al-42	350	268	185	11.2	87.7
AI-42 L	375	268	185	11.2	87.7
AI-50	340	290	195	13.0	101.8
Al-55	360	290	195	13.8	108.1
Al-60	375	290	195	14.2	111.2
AI-65	395	290	195	15.5	121.6
AI-70	385	330	227	17.1	133.9
Al-80	410	330	227	18.2	142.5
AI-85	430	330	227	19.1	149.6
AI-86	450	330	227	20.3	158.7
Al-90	405	350	240	21.6	169.1
Al-100	410		240	22.4	175.4
/-ti-100	410	350	44 U	66.7	173.7

Удельный вес металлов :

Aluminium – 2.7 Iron - 7.85

Brass - 8.3 Silver - 10.5 Copper - 8.9

Zinc - 7.2

Gold - 19.3

ТИГЛИ ФОРМЫ А (БОЛЬШИЕ)

Нижний

Емкость

Верхний


Тигель

Высота

Наименование	мм	диаметр мм	диаметр мм	(литры)	емкость по
					латуни (меди) кг.
AI-110	420	350	240	23.2	181.7
AI-120	435	350	240	24.3	190.3
AI-135T	505	394	240	27.2	213.0
AI-150T	535	394	240	29.9	233.7
AI-125	425	385	240	29.1	227.9
AI-130	450	385	240	30.T	240.4
AI-140	475	385	240	32.4	253.7
AI-150	485	385	240	32.8	256.8
Al-170	505	385	240	34.1	267.0
Al-180	520	385	240	35.0	274.1
Al-185	535	385	240	36.0	281.9
Al-195	550	385	240	37.0	289.7
AI-210	610	385	240	41.2	322.6
AI-210L	650	442	280	43.0	336.7
AI-200	510	442	280	43.0	336.7
Al-225	520	442	280	43.8	343.0
Al-230	540	442	280	45.5	356.3
Al-250	560	442	280	47.2	369.6
Al-255	615	442	280	51.8	405.6
AI-280	650	442	280	54.8	429.1
AI-300	730	442	280	61.0	477.6
AI-325	590	487	288	65.1	509.7
AI-350	630	487	288	68.0	532.4
AI-355	615	487	288	74.0	579.4
AI-361	600	545	306	84.2	659.3
AI-375	705	487	288	78.4	613.9
AI-401	660	545	306	92.6	725.1
AI-411	680	545	306	95.0	743.9
AI-451	705	545	306	98.0	7673
AI-501	720	545	306	101.0	790.8
AI-551	760	545	306	105.0	822.2
AI-601	810	545	306	109.0	853.5
AI-611	830	545	306	112.0	8770
AI-801	980	545	306	135.0	1057.1

Верхний диаметр мм

Условная



Нижний диаметр мм

Принятые обозначения:

Для изостатически прессованных графитовых тиглей: Форма A — AI ; Форма BU — BUI ; Форма TP — TPI ; Форма C — CYI .

Для изостатически прессованных карбидокремниевых (углеродное связующее) тиглей: Форма A — ACI; Форма BU — BUCI; Форма ТР — TPCI; Форма C — CCI

Примечание:

- 1. Рабочая емкость тигля =
- 90% полной емкости (в литрах) х удельный вес соответствующего металла.
- 2. Размеры зависят от производственных допусков.
- 3. Также доступны такие аксессуары, как нижняя подставка, муфельные кольца и верхние крышки.

ТИГЛИ ФОРМЫ BU



Нижний диаметр мм

Тигель Наименование	Высота мм	Верхний диаметр мм	Нижний диаметр мм	Емкость (литры)	Условная емкость по латуни (меди) кг.
				T	I
BUI-35	345	402	225	20.5	49.8
BUI-50	395	406	225	24.5	59.5
BUI-60	435	409	225	27.8	67.6
BUI-75	375	473	280	33.5	81.4
BUI-76	380	528	300	40.0	97.2
BUI-77	425	530	300	47.5	115.4
BUI-100	410	529	300	47.8	116.2
BUI-125	451	524	300	54.0	131.2
BUI-126	450	530	300	52.0	126.4
BUI-127	488	531	300	58.5	142.2
BUI-150	492	525	300	62.3	151.4
BUI-175	551	526	300	70.0	170.1
BUI-200	600	527	300	79.5	193.2

ТИГЛИ ФОРМЫ ТР


Верхний диаметр мм



Нижний диаметр мм

TPI-4	613	360	250	32.0	250.6
TPI-5	707	360	250	38.0	297.5
TPI-6	807	360	250	44.0	344.5
TPI-904	914	360	250	50.7	397.0
TPI-905	920	360	250	51.0	399.3
TPI-8	820	440	290	72.5	567.7
TPI-9	880	440	290	79.2	620.1
TPI-10	940	440	290	85.5	669.5
TPI-15S	870	545	306	121.0	947.4
TPI-15	980	545	306	135.0	1057.1
TPI-15H	1050	545	306	147.0	1151.0

Верхний диаметр мм



Нижний диаметр мм

ТИГЛИ ФОРМЫ СҮІ

CYI-110X265	265	110	110	1.5	11.7
CYI-220X420	420	220	220	6.5	50.9
CYI-400X500	500	400	400	41.2	322.9
CYI-40OX55O	550	400	400	45.8	358.4
CYI-400X640	640	400	400	53.9	422.2
CYI-400X700	700	400	400	58.7	459.2
CYI-480X600	600	480	480	75.1	588.0
CYI-490X760	760	490	490	101.3	793.2

РУКОВОДСТВО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ НАГРЕВУ.

Рекомендации по первичному разогреву наших изостатическипрессованных тиглей.


- Тигель следует медленно нагревать до температуры 200°С в течение двух часов, чтобы удалить всю возможную влагу.
- Затем тигель следует нагреть до 600°С на малой мощности.
- Желаемая рабочая температура может быть достигнута при полной мощности.

Инструкция по вводу в эксплуатацию (первая установка).

- Тигель следует медленно нагревать до температуры 200°С в течение 2 часов при 200°С для удаления возможно присутствующей влаги.
- Температуру следует поддерживать на уровне 950°С в течение примерно 1 часа, чтобы обеспечить плавление глазури вместе с антиокислительным покрытием. Это необходимо для достижения максимального срока службы тигля.
- Эту процедуру всегда следует выполнять перед повторным использованием тигля по прошествии длительного времени, и ее следует повторять через определенные промежутки времени.

Инструкция по использованию тиглей после длительного перерыва.

- Тигель следует медленно нагревать до температуры 200°С в течение 2 часов для удаления возможной влаги (только после длительного перерыва в использовании).
- После достижения этой температуры следует выполнить процедуру нагрева, как при обычном использовании.



Комментарии:

_____ График разогрева тигля после первичного ввода в эксплуатацию при отсутствии длительного перерыва в использовании.

----- График для проведения процедуры восстановления защитных свойств глазури.

График первичного разогрева тигля при первичном вводе в эксплуатацию.

------ График для образования на тигле защитного антиокислительного покрытия (глазури).

Plot No: 126, Near Water Tank, GIDC-II, Dediyasan, Mehsana, Gujarat, India -384002

Technical Datasheet

Технический паспорт.

Manufacturer's Name: MGI Crucibles Private Limited

Компания производитель:

1. General Общая информация продукте.

Изостатически прессованный глинянно-графитовый тигель

Specifics Особенности	Description	Описание			
Products: Состав продукта: Isostatically Pressed Clay Graphite Crucible					
Chemical Composition:	$C + SiC + Al_2$	$2O_3 + SiO_2$	Химически	й состав	

2. Physical Data Физические свойства.


Property Свойство	Description Описание
Bulk Density(gm/cc):	1.95-2.15 Объемная плотность (г/см3)
Apparent Porosity:	In water, 15-18% Видимая пористость в воде
Thermal Conductivity	At 750, 10-13 (W/m-K) Теплопроводность
Operating	1600 degree C Рабочая Температура
Temperature	1600 degree C Рабочая Температура
Solubility in Water:	Nil /Нулевая Растворимость в воде
Appearance: Внешний вид	Black/Grey, Solid, Odourless Черно-серый , твердый без запаха

3. Composition Химический состав.

Sr.	Compound Состав	% Use
1	Carbon (C)	30-40
2	Silicon Carbide (SiC)	25-40
3	Alumina (Al ₂ O ₃)	10-15
4	Silica (SiO ₂)	12-18
5	Others	3-5



Использовать только плоские подставки











Расстояние между тиглем и печью должно быть на один палец покрыто фибровой сеткой

Использовать удерживающие кирпичи в качающихся печах












Загружать тигель только тогда, когда он нагрелся. Вначале класть мелкие куски, потом более крупные, загрузку желательно осуществлять вертикально. Не кидать куски металла в тигель, использовать клещи.



Тигель следует нагреть как можно быстрее. Благодаря хорошей герметизации тигля вы можете избежать потери тепла и преждевременных повреждений тигля из-за перегорания.

















С помощью щипцов для вынимания из печи аккуратно установить и закрепить тигель на нижней части.



Во время процесса плавки тигель следует осторожно отскрести от шлаков и других съемов. Полностью очистить тигель после использования.